

WB 100 - Plieuse d'angle pour la maintenance.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour le cintrage à chaud ou à froid des fers plats, ronds et carrés
- Conception massive et stable
- Butée d'angle réglable en continu
- Serrage par excentrique pour une utilisation rapide et rationnelle
- Cintrage jusqu'à 120°
- Parfaite répétabilité des pliages
- Idéale pour les artisans, les chantiers et la maintenance
- Machine très robuste
- Bâti machine percé pour une fixation sur établi
- Plaque de cintrage avec entrainement par vis sans fin permettant un positionnement facile et rapide




Fig.: WB 100
Avec accessoires de série



· Réglage de l'angle en continu



· Butée de longueur



· Plaque de cintrage avec entrainement par vis sans fin permettant un positionnement facile et rapide



· Mors de serrage excentrique pour un blocage rapide de la pièce à cintrer

Modèle	WB 100
Code article	377 6101 4

Spécifications techniques

Capacités max. de pliage à froid

Acier plat	100 x 5 mm
Rond d'acier	Ø 18 mm
Acier carré	16 x 16 mm
Cornière acier	60 x 8 mm

Capacités max. de pliage à chaud

Acier plat	100 x 15 mm
Rond d'acier	Ø 27 mm
Acier carré	25 x 25 mm
Cornière acier	100 x 12 mm
Dimensions (L x l x h)	550 x 320 x 240 mm
Poids net (brut)	30 kg (42 kg)

Accessoires de série :

- Butée d'angle
- Plaque de cintrage
- Levier de cintrage
- Butée matière